Form No. 3462-929 Rev A

Recetor de engate de 5 cm.

Cortador de relva com operador montado Z Master® Série 2000 ou 4000

Modelo nº 161-2810

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Prepare a máquina.
Suporte da bola de engate Pino de engate com contrapino de gancho	1 1	Instalação do suporte da bola de engate.

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate o interruptor de controlo das lâminas.
3. Mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição BLOQUEADAS EM PONTO MORTO.
4. Engate o travão de estacionamento.
5. Desligue o motor e retire a chave.
6. Espere até a máquina arrefecer.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3462-929

Instalação do suporte da bola de engate

1. Insira o apoio da bola de engate no recetor localizado na traseira da máquina.
2. Insira o pino de engate através do orifício do recetor e do apoio da bola de engate. Prenda com o contrapino de gancho.



Figura 1

1. Contrapino
2. Recetor
3. Suporte da bola de engate
4. Pino de engate

Funcionamento

Reboque de um atrelado

Consulte o *Manual do utilizador* da máquina para mais informações sobre reboque.