



Guia da correia

Cortador com operador de raio de viragem zero TITAN® ZX

Modelo nº 133-9298

Instruções de instalação

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Preparação da máquina




Figura 1

Instalação da guia da correia




Figura 2





Count on it.