

USB 充電キット

Groundsmaster® 3200 および 3300 シリーズトラクションユニット モデル番号 31984

取り付け要領

取り付け

1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

- 1. 平らな場所に駐車する。
- 2. 駐車ブレーキを掛ける。
- 3. カッティングユニットを下降させる。
- 4. エンジンを止め、キーを抜き取る。
- 5. バッテリーの接続を外す; トラクションユニットの オペレーターズマニュアルの電気系統の整備の 項を参照。




キットを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	USB ポート
4	プラグ


手順

1. 駐車ブレーキカバーの両側についている既存の プラグ図 1を外す。




- 1. プラグ全部で4個、図では2個を表示
- 2. 機体から駐車ブレーキカバーを外す。
- 3. 図 2のように、カバーの正面に直径 3 cm の穴 を開ける。






1. 6.8 cm

- 2. 2.5 cm
- 4. USB ポートからジャムナットを外す。
- 5. 外したジャムナットを使用して駐車ブレーキカバー に USB ポートを固定する図3。



- 1. ジャムナット
- 3. ワイヤハーネスの端
- 2. USB ポート
- 6. ワイヤハーネスの端部ラベルは USB PORTを、 USBポート図 3に接続する。

注 ワイヤハーネスの端部は、駐車ブレーキレバーの根元近くにあります。



- 1. プラグ4個
- 7. プラグ4個で、駐車ブレーキカバーを機体に固 定する図 4。

3

バッテリーを接続する

必要なパーツはありません。

手順

バッテリーを接続する; トラクションユニットのオペレーターズマニュアルの電気系統の整備の項を参照。