



X25 GeoLink® 精确喷洒系统套件

软件版本号 4.04

Quick Start Guide

请致电 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) 联系 Toro NSN 或发送电邮至 GeoLinkNSNTech@toro.com 寻求客户服务。

注意 显示器在启动后处于标准模式。要更改模式请参阅 *GeoLink 操作员手册*。

注意 使用机器的点火钥匙运行或关闭显示器、接收器和喷洒段控制器。

使用触摸屏

当您触碰和启动单个图标时打药车信息会显示在屏幕上。

- 按下屏幕上的任何图标显示屏幕上的内容。
- 按图标可选择功能并且会显示相关选项。
- 按所需选项然后按下新显示器的绿色复选框图标。



图 1

g294063



图 2

图中所示为标准模式主屏幕

g294048

- | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 系统信息图标 | 6. 打药车控制器图标 | 11. 接收器校准图标 | 16. 显示屏查看图标 |
| 2. 指南图标 | 7. 库存管理器图标 | 12. 作业菜单图标 | 17. 地图层图标 |
| 3. GPS 图标 | 8. 设置图标 | 13. 场地菜单图标 | 18. 中央地图视图 |
| 4. 作业信息图标 | 9. 显示器仪表盘 | 14. 快速启动图标 | 19. 边界选择图标 |
| 5. 自动喷洒段控制图标 | 10. 主开关图标 | 15. 缩放功能图标 | 20. 喷洒段显示图标 |



确认软件版本

按屏幕左上角的 Toro 图标显示软件版本。




图 3

g294808

使用快速启动

按快速启动图标图 2 向导可指引您完成本指南中的步骤。



1

2

图 4

g294615

1. 快速启动图标
2. 向导

创建场地

注意 为每个财产创建单独的场地。每个场地可包含多个边界。

1. 按场地菜单图标。
2. 按新场地图标。
3. 按场地名称图标输入场地名称然后按绿色复选框图标图 5。



图 5

g294047

1. 场地菜单图标
2. 场地名称图标
3. 新场地图标

创建新的场地边界

注意 边界在左前轮胎外中心处创建。




图 6

g294392

1. 驾驶到作业现场的场地区域。
2. 按场地菜单图标。




图 7

g294470

1. 场地菜单图标
2. 暂停记录图标
3. 完成记录图标
4. 记录边界图标
5. 按记录场地边界图标。
6. 驾驶机器绕边界周边行驶。
7. 在接近边界周边开始处时按完整边界图标。

命名和划分场地边界

注意 仅当使用 RTK 校正创建边界时创建并保存的边界才会是准确和可重复的。

1. 创建边界后用手指按住边界线。
2. 当边界线高亮显示时从屏幕上移开手指编辑边界菜单将打开。
3. 按名称图标输入边界名称然后按绿色复选框图标。
4. 按地区类型图标选择一个分类区域、工作区域、排除区域或者禁用。
5. 按类别图标选择一个预设类别或创建一个新类别。
6. 按绿色复选框图标




图 8

1. 用手指选择边界
2. 边界
3. 编辑边界菜单
4. 删除边界图标
5. 类别图标
6. 删除类别图标
7. 边界图标的名称




图 9

1. 喷洒率控制器图标
2. 展开图标
3. 选择产品图标
4. 产品名称图标
5. 新产品设置图标

创建产品和药缸容量

注意 确保单位适合您使用请参阅 *GeoLink 操作员手册* 中的“选择正确的测量单位”。

1. 向打药车药缸中添加清水。
2. 按打药车喷洒率控制器图标然后展开喷洒率控制器迷你视图图 9。
3. 按选择产品图标。
4. 在弹出窗口中按产品名称图标选择一个编程名称或一个新产品。
5. 按新产品和绿色复选框图标开始新产品设置向导。
6. 在新产品设置窗口按定制产品和右箭头图标。
7. 按产品名称图标使用弹出键盘窗口输入新产品名称按绿色复选框图标然后按右箭头图标。
8. 按喷洒率增量图标输入想要增加的喷洒率量然后按绿色复选框图标。
9. 按产品喷洒率 1 或 2 图标输入产品的喷洒率按绿色复选框图标然后按右箭头图标。
10. 在保存产品设置弹出窗口按绿色复选框图标。
11. 在加注药缸弹出窗口中按是或否图标为打药车药缸选择新产品。

喷洒边界

1. 按屏幕右侧的作业图标图 11。
 2. 按作业的名称图 11。
- 注意** 仅限 1750 打药车选择喷嘴前请运行阀平衡向导。
3. 按正确的喷嘴图 12。
 4. 展开自动喷洒段控制ASC配置屏幕按 ASC ON图 13。
 5. 选择您打算喷洒的工作区域图 10 例如球道、果岭、发球台等。
 6. 选择您不打算喷洒的排除区域沙坑、树木、危险区等如图 10 所示。



图 10

1. 选择工作区域
2. 选择排除区域
7. 按主开关图标仅限 Multi Pro 5800。
8. 要开始打药将主开关按至开启位置图 16。
9. 将喷洒段开关位于座椅中间按至开启位置图 16。

注意 当打药车穿过正确的打药区时就会开始打药。

注意 根据所需的喷洒率和机器上的喷嘴按照适当的速率打药请参阅 *喷嘴选择指南*。

固定模式下打药

1. 按屏幕右上方的作业图标 [图 11](#)。
2. 选择新作业图标。




图 11

g294394

1. 输入新名称
2. 选择喷嘴

3. 为作业输入新名称。

注意 仅限 1750 打药车选择喷嘴前请运行阀平衡向导请参阅 *GeoLink 操作员手册*。

4. 选择正确的喷嘴。




图 12

g294466

5. 展开自动喷洒段控制ASC配置屏幕迷你视图按 ASC 关闭图标。



图 13

g294467

注意 显示器以浅灰色显示打药活动区域以深灰色显示非打药区域。如果显示器全部显示为浅灰色则表示整个区域都可以打药。




图 14

g294061

1. ASC 关闭
2. ASC 开启

6. 展开打药车控制器迷你视图按手动速度图标并输入您的测试速度。



图 15

g294468

7. 按主开关图标仅限 Multi Pro 5800 如 [图 2](#) 所示。
8. 要开始打药将喷洒段开关位于座椅中间按至开启位置 [图 16](#)。




图 16

g294087

1. 喷洒段开关
2. 主开关

注意 根据所需的喷洒率和机器上的已安装喷嘴按照适当的速率打药请参阅 *喷嘴选择指南*。