



# Kit de soporte para desbrozadora

## Cortacéspedes de asiento Z Master® Serie 4000

Nº de modelo 144-2665

### Instrucciones de instalación

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

| Procedimiento | Descripción   | Cant.                           | Uso   |
|---------------|---|---------------------------------|---|
| <b>1</b>      | No se necesitan piezas  | –                               | Preparación de la máquina.  |
| <b>2</b>      | Soporte superior de la desbrozadora<br>Abrazadera grande<br>Placa de apoyo grande<br>Perno de cuello cuadrado (1/4 x 1-1/2 pulgadas)<br>Tuerca con arandela prensada (1/4")   | 1<br>1<br>1<br>2<br>2           | Monte el soporte superior de la desbrozadora.   |
| <b>3</b>      | Perno de cuello cuadrado (5/16" x 7/8")<br>Tuerca con arandela prensada (5/16")   | 2<br>2                          | Sujete el soporte superior de la desbrozadora al soporte de montaje.                    |
| <b>4</b>      | Soporte de montaje<br>Espaciador tubular<br>Perno de cuello cuadrado (3/8" x 3")<br>Tuerca con arandela prensada (3/8")   | 1<br>2<br>2<br>2                | Instale el soporte de montaje.  |
| <b>5</b>      | Soporte inferior de la desbrozadora<br>Tuerca con arandela prensada (3/8")<br>Perno de cuello cuadrado (3/8" x 1 1/4") – para máquinas con Kit de ensacador instalado<br>Perno de cabeza hexagonal (3/8" x 1") – para máquinas sin Kit de ensacador instalado | 1<br>2<br>2<br>2                | Instale el soporte inferior de la desbrozadora.   |
| <b>6</b>      | Soporte de montaje de la desbrozadora<br>Placa de montaje de la abrazadera<br>Abrazadera pequeña<br>Placa de apoyo pequeña<br>Tuerca con arandela prensada (1/4")<br>Perno de cuello cuadrado (1/4" x 3/4")<br>Perno de cuello cuadrado (1/4" x 1 1/4")       | 1<br>1<br>1<br>1<br>4<br>2<br>2 | Monte el soporte de montaje de la desbrozadora.   |
| <b>7</b>      | Perno de cuello cuadrado (1/4" x 3/4")<br>Tuerca con arandela prensada (1/4")   | 2<br>2                          | Sujete el soporte de montaje de la desbrozadora al soporte inferior de la desbrozadora. |
| <b>8</b>      | No se necesitan piezas  | –                               | Monte una desbrozadora en los soportes.   |




# 1

## Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

### Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Mueva las palancas de control de movimiento a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor y retire la llave.



g037289  
g037289

Figura 1

# 2

## Montaje del soporte superior de la desbrozadora

Piezas necesarias en este paso:

|   |   |
|---|---|
| 1 | Soporte superior de la desbrozadora             |
| 1 | Abrazadera grande                               |
| 1 | Placa de apoyo grande                           |
| 2 | Perno de cuello cuadrado (1/4 x 1-1/2 pulgadas) |
| 2 | Tuerca con arandela prensada (1/4")             |

### Procedimiento

Monte el soporte superior de la desbrozadora (Figura 2).




Figura 2

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tuerca con arandela prensada (1/4") | 4. Soporte superior de la desbrozadora      |
| 2. Placa de apoyo grande               | 5. Perno de cuello cuadrado (1/4" x 1 1/2") |
| 3. Abrazadera grande                   |   |

# 3

## Sujeción del soporte superior de la desbrozadora al soporte de montaje

Piezas necesarias en este paso:

|   |   |
|---|---|
| 2 | Perno de cuello cuadrado (5/16" x 7/8") |
| 2 | Tuerca con arandela prensada (5/16")    |

### Procedimiento

Sujete el soporte superior de la desbrozadora al soporte de montaje con 2 pernos de cuello cuadrado (5/16" x 7/8") y 2 tuercas con arandela prensada (5/16"), como se muestra en la Figura 3.

**Nota:** Hay varias posiciones de montaje disponibles, lo que permite variar la posición de montaje de la desbrozadora.




Figura 3

- |  |  |
|--|--|
| 1. Soporte superior de la desbrozadora | 3. Perno de cuello cuadrado (5/16" x 7/8") |
| 2. Soporte de montaje                  | 4. Tuerca con arandela prensada (5/16")    |

# 4

## Instalación del soporte de montaje

### Piezas necesarias en este paso:

|   |  |
|---|--|
| 1 | Soporte de montaje                               |
| 2 | Espaciador tubular                               |
| 2 | Perno de cuello cuadrado ( $\frac{3}{8}$ " x 3") |
| 2 | Tuerca con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ ")  |

### Procedimiento

1. Baje la barra antivuelco.
2. Instale el soporte de montaje en el poste derecho de la barra antivuelco con 2 espaciadores tubulares, 2 pernos de cuello cuadrado ( $\frac{3}{8}$ " x 3") y 2 tuercas con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ "), como se muestra en la [Figura 4](#).
3. Levante lentamente la barra antivuelco y asegúrese de que no hay interferencias entre la barra antivuelco y el soporte.

Ajuste la altura del soporte si hay contacto.




Figura 4

g337878

- |   |  |
|---|--|
| 1. Perno de cuello cuadrado ( $\frac{3}{8}$ " x 3") | 3. Tuerca con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Soporte de montaje                               | 4. Espaciador tubular                              |

# 5

## Instalación del soporte inferior de la desbrozadora

### Piezas necesarias en este paso:

|   |  |
|---|--|
| 1 | Soporte inferior de la desbrozadora  |
| 2 | Tuerca con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ ")  |
| 2 | Perno de cuello cuadrado ( $\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ ") – para máquinas con Kit de ensacador instalado |
| 2 | Perno de cabeza hexagonal ( $\frac{3}{8}$ " x 1") – para máquinas sin Kit de ensacador instalado               |

### Procedimiento

Si el Kit de ensacador **está instalado** con los pesos delanteros de las ruedas giratorias en la máquina, utilice los **2 pernos de cuello cuadrado ( $\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ " )** para instalar el soporte inferior de la desbrozadora.

Si el Kit de ensacador **no está instalado** en la máquina, utilice los **2 pernos de cabeza hexagonal ( $\frac{3}{8}$ " x 1")** para instalar el soporte inferior de la desbrozadora.

Sujete el soporte inferior de la desbrozadora usando los orificios indicados en la [Figura 5](#) para carcasas de corte de 122 cm, 132 cm o 152 cm.





Figura 5

g337881

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ubicación de los orificios en carcasas de corte de 122 cm y 132 cm | 2. Ubicación de los orificios en carcasas de corte de 152 cm |
|---|--|


Instale el soporte inferior de la desbrozadora cerca de la posición de montaje del gancho de amarre, en el lado derecho delantero del bastidor, usando 2 pernos de cuello cuadrado ( $\frac{3}{8}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ") o 2 pernos allen ( $\frac{3}{8}$ " x 1") y 2 tuercas con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ "), como se muestra en la **Figura 6**.



**Figura 6**

Instalación con pernos de cuello cuadrado

- |   |  |
|---|--|
| 1. Soporte inferior de la desbrozadora                            | 3. Tuerca con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Perno de cuello cuadrado ( $\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |  |



**Figura 7**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tuerca con arandela prensada ( $\frac{1}{4}$ ") | 5. Perno de cuello cuadrado ( $\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Placa de apoyo pequeña                          | 6. Soporte de montaje de la desbrozadora                          |
| 3. Abrazadera pequeña                              | 7. Perno de cuello cuadrado ( $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")  |
| 4. Placa de montaje de la abrazadera               |   |

# 6

## Montaje del soporte de la desbrozadora

Piezas necesarias en este paso:

|   |  |
|---|--|
| 1 | Soporte de montaje de la desbrozadora                          |
| 1 | Placa de montaje de la abrazadera                              |
| 1 | Abrazadera pequeña   |
| 1 | Placa de apoyo pequeña   |
| 4 | Tuerca con arandela prensada ( $\frac{1}{4}$ ")                |
| 2 | Perno de cuello cuadrado ( $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")  |
| 2 | Perno de cuello cuadrado ( $\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |

### Procedimiento

Monte el soporte de montaje de la desbrozadora (**Figura 7**).

# 7

## Sujeción del soporte de montaje de la desbrozadora al soporte inferior de la desbrozadora

Piezas necesarias en este paso:

|   |   |
|---|---|
| 2 | Perno de cuello cuadrado ( $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") |
| 2 | Tuerca con arandela prensada ( $\frac{1}{4}$ ")               |


### Procedimiento

1. Baje completamente la carcasa de corte.
2. Sujete el soporte de montaje de la desbrozadora al soporte inferior de la desbrozadora usando 2 pernos de cuello cuadrado ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ") y 2 tuercas

con arandela prensada ( $\frac{1}{4}$ " ), como se muestra en la **Figura 8**.

**Nota:** Hay varias posiciones de montaje disponibles, lo que permite variar la posición de montaje de la desbrozadora.

sea necesario para obtener el la holgura necesaria. Asegúrese de que todas las fijaciones están firmemente apretadas.



g337893

**Figura 8**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Tuerca con arandela prensada ( $\frac{1}{4}$ " ) | 3. Soporte inferior de la desbrozadora                            |
| 2. Soporte de montaje de la desbrozadora            | 4. Perno de cuello cuadrado ( $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " ) |

# 8

## Montaje de una desbrozadora en los soportes

No se necesitan piezas

### Procedimiento

Introduzca el mango de la desbrozadora en la abrazadera grande y el extremo de corte en la abrazadera pequeña.

Compruebe que la desbrozadora no estorba, y ajuste la posición de los taladros de montaje según

**Notas:**



**Count on it.**