



# Комплект соединительного кабеля

## Тяговый блок Greensmaster® 3360 или 3370 eTriFlex с комплектом привода на три колеса

Номер модели 139-8599

### Инструкции по монтажу

## Монтаж

### Незакрепленные детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
<b>1</b>	Детали не требуются	–	Подготовьте машину.
<b>2</b>	Кронштейн жгута проводов Зажимной соединитель	1 1	Установите кронштейн жгута проводов.
<b>3</b>	Жгут проводов Кабельная стяжка	1 1	Подсоедините жгут проводов из комплекта к жгуту проводов машины и редуктору двигателя.
<b>4</b>	Детали не требуются	–	Включите режим привода на 3 колеса
<b>5</b>	Детали не требуются	–	Завершите установку.

# 1

## Подготовка машины

Детали не требуются

### Процедура

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Опустите режущие блоки.
4. Отключите машину и извлеките ключ из замка зажигания.
5. Отсоедините главные разъемы питания; см. *Руководство оператора* для вашей машины.

# 2

## Установка кронштейна жгута проводов

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Кронштейн жгута проводов
1	Зажимной соединитель


## Снятие имеющегося кронштейна жгута проводов

1. Отсоедините разъемы жгута проводов машины от разъемов двигателя (*Рисунок 1*).



## Установка нового кронштейна жгута проводов

1. Прикрепите зажимной соединитель к кронштейну жгута проводов ([Рисунок 3](#)).




**Рисунок 1**

g301663

1. Разъемы жгута проводов
2. Разъемы двигателя машины

2. Снимите крепежные детали, с помощью которых кронштейн жгута проводов подсоединен к вилке поворотного колеса ([Рисунок 2](#)).


Сохраните крепежные детали.



**Рисунок 2**

g344383

1. Фланцевая гайка
2. Разъемы жгута проводов машины
3. Проставка
4. Кронштейн жгута проводов
5. Шайба
6. Болт




**Рисунок 3**

g344247

1. Кронштейн жгута проводов
2. Зажимной соединитель проводов

2. Используйте ранее снятые крепежные детали для крепления нового кронштейна жгута проводов к вилке поворотного колеса ([Рисунок 4](#)).



**Рисунок 4**

g344250

1. Фланцевая гайка
2. Проставка
3. Кронштейн жгута проводов
4. Шайба
5. Болт

# 3

## Подсоединение жгута проводов из комплекта

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Жгут проводов
1	Кабельная стяжка

### Процедура




Рисунок 5

g344271

- |  |  |
|--|--|
| 1. 2-штыревой разъем (редуктор двигателя)          | 4. Кабельная стяжка                                |
| 2. 2-гнездовой разъем (жгут проводов из комплекта) | 5. 4-гнездовой разъем (жгут проводов из комплекта) |
| 3. 4-штыревой разъем (редуктор двигателя)          |  |

1. Подсоедините 2-штыревой разъем редуктора двигателя к зажимному соединителю на кронштейне жгута проводов (Рисунок 5).
2. Подсоедините разъемы двигателя к разъемам жгута проводов из комплекта (Рисунок 5):

- 2-штыревой разъем редуктора двигателя к 2-гнездовому разъему жгута проводов из комплекта.
- 4-штыревой разъем редуктора двигателя к 4-гнездовому разъему жгута проводов из комплекта.

3. Поднимите капот.
4. Проложите оставшиеся разъемы жгута проводов из комплекта по направлению к двигателю рулевого управления (Рисунок 6).




Рисунок 6

g344561

- |   |   |
|---|---|
| 1. Рулевая колонка                                | 5. Жгут проводов из комплекта                     |
| 2. Жгут проводов машины                           | 6. Вставной держатель                             |
| 3. 4-гнездовой разъем (жгут проводов машины)      | 7. 2-гнездовой разъем (жгут проводов машины)      |
| 4. 4-штыревой разъем (жгут проводов из комплекта) | 8. 2-штыревой разъем (жгут проводов из комплекта) |

5. Подсоедините вставной держатель на жгуте проводов из комплекта к кронштейну, как показано на Рисунок 6.

6. Подсоедините разъемы жгута проводов из комплекта к разъемам жгута проводов машины (Рисунок 6):

- 2-гнездовой разъем жгута проводов из комплекта к 2-штыревому разъему редуктора двигателя.
- 4-гнездовой разъем жгута проводов из комплекта к 4-штыревому разъему редуктора двигателя.

7. Используйте кабельную стяжку для крепления разъемов, показанных на Рисунок 5, к жгуту проводов из комплекта.

8. Оберните излишнюю провисающую часть жгута проводов машины вокруг двигателя рулевого управления, как показано на [Рисунок 6](#).
9. Закройте капот.

# 4

## Включение режима привода на 3 колеса

Детали не требуются

### Процедура

Режим привода на 3 колеса должен автоматически включиться после подсоединения разъемов жгута проводов редуктора к жгуту проводов машины.

Чтобы убедиться в том, что режим привода на 3 колеса включен, перейдите к опции 3WD KIT (КОМПЛЕКТ ПРИВОДА НА 3 КОЛЕСА) в меню SETTINGS (НАСТРОЙКИ) инфоцентра. Значок выбора позиции /

включения  показывает, что режим привода на три колеса включен.

# 5

## Завершение установки

Детали не требуются

### Процедура

Подсоедините главные разъемы питания; см. *Руководство оператора* для вашей машины.