



Toron takuu

Rajoitettu takuu (katso takuuajat alta)

Kotikäyttöön tarkoitetut lumituotteet

1- ja 2-vaiheiset
Sähkötoimiset lumituotteet
Kansainvälinen

Yhteenveto

The Toro Company antaa takuun harkintansa mukaan korjata tai vaihtaa alla olevan Toro-tuotteen, jos siinä ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja alla mainittuna aikana.

Toro ei anna mitään muuta nimenomaista takuuta. Moottorin valmistaja voi antaa oman moottoritakuun ja erillisen päästöjärjestelmän takuun. Tarvittaessa asiakirjat toimitetaan tuotteen mukana.

Tuotteet ja takuuajat

Takuut ovat rajoitettuja, ellei toisin mainita.

Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat alkuperäisestä ostopäivästä lukien:

Takuuaika		
Tuotteet	Kotikäyttö*	Kaupallinen
SnowMax	3 vuotta	45 päivää
• Toro-moottori	3 vuotta	45 päivää
• Suppilo, suppilon suuntain ja siipipyörän kotelo	Käyttöikä ¹	Käyttöikä ¹
Power Max	3 vuotta	45 päivää
• Toro-moottori	3 vuotta	45 päivää
• Suppilo, suppilon suuntain ja siipipyörän kotelo	Käyttöikä ¹	Käyttöikä ¹
• Tukostenestojärjestelmä	Käyttöikä ¹	Käyttöikä ¹
Power Max HD	3 vuotta	45 päivää
• Toro-moottori	3 vuotta	45 päivää
• Suppilo, suppilon suuntain ja siipipyörän kotelo	Käyttöikä ¹	Käyttöikä ¹

60 V lumituotteet		
Tuotteet	Kotikäyttö*	Kaupallinen
Power Shovel, akku ja laturi	3 vuotta	–
60 V:n Power Max -lumilinko, akku ja laturi	3 vuotta	45 päivää
• Suppilo, suppilon suuntain ja siipipyörän kotelo	Käyttöikä ¹	Käyttöikä ¹
• Tukostenestojärjestelmä	Käyttöikä ¹	Käyttöikä ¹
60 V:n Power Clear -lumilinko, akku ja laturi	3 vuotta	–
• Suppilo, suppilon suuntain ja siipipyörän kotelo	Käyttöikä ¹	Käyttöikä ¹
• Tukostenestojärjestelmä	Käyttöikä ¹	Käyttöikä ¹
Hihnat ja renkaat	90 päivää	

¹Vain alkuperäinen omistaja.

*Kotikäyttö tarkoittaa, että yksityishenkilö on ostanut tuotteen ja että sitä käytetään samalla tontilla, jolla kotisi sijaitsee. Käyttöä laitoksessa, vuokrattuna tai useammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaan kaupalliseen käyttöön annettua takuuta.

Takuuhuollon ohjeet

Jos uskot, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimi seuraavasti:

- Ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen tuotteen huollon järjestämiseksi. Etsi paikallinen Toro-huoltoliike siirtymällä osoitteeseen <http://www.toro.com> ja valitsemalla WHERE TO BUY (Ostopaikat).
- Vie tuote ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Huoltoliike määrittää ongelman sekä sen, kuuluuko vika takuun piiriin.
- Lisätietoja takuuehdoista:

Ota yhteys: <http://www.toro.com/support>

Lataa: Lataa MyToro-sovellus laitteesi sovelluskaupasta.

Kirjoita: The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave So., Bloomington, MN 55420, USA

Omistajan vastuu

Vastuullasi on huoltaa Toro-tuotetta *käyttöoppaan* huolto-ohjeiden mukaisesti. Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollon suorittajasta riippumatta. Huoltoaikataulun mukaisesti vaihdettavat osat ("huolto-osat") kuuluvat takuun piiriin niiden määritettyyn vaihtoajan kohtaan asti.

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Kaikki takuuajana ilmenevät tuoteviat ja häiriöt eivät ole valmistus- tai materiaali- tai virheitä. Tämä takuu ei kata seuraavia:

- Määräaikaishuolto tai osat, kuten polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot, kaapelin/vivuston säädöt, roottorilavat, kaavinterät, sytytystulpat, polttimet tai jarrujen säätö
- Normaalin kulumisen seurauksena vioittuneet osat, kuten hihnat, tiivisteet, O-renkaat jne.
- Laitteet tai osat, joita on muutettu, käytetty väärin tai laiminlyöty tai jotka on vaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi
- Nouto- ja toimituskulut
- Muun kuin valtuutetun Toro-huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai korjausyritykset
- Polttoaineen lisäämistä koskevien ohjeiden ja vaatimusten laiminlyönti (lisäohjeita on *käyttöoppaassa*), kuten
 - vanhan polttoaineen (yli kuukauden vanhan) tai yli 10 % etanolia tai yli 15 % MTBE:tä sisältävän polttoaineen käyttö
 - polttoainejärjestelmän tyhjentämättä jättäminen ennen yli kuukauden pituisia käyttökatkoja
 - väärän polttoaineen käyttö.
- Korjaukset tai säädöt seuraavista syistä:
 - epäpuhtaudet polttoainejärjestelmässä
 - vaadittujen huoltojen tai säätöjen laiminlyönti
 - lumilingon kierukkaterien/lavojen osuminen esteeseen
 - Väärä käynnistystapa.
- Tuoteviat, jotka johtuvat muutettujen tai hyväksymättömien lisävarusteiden tai muiden kuin Toro-osien käytöstä
- Ulkopuolisten tekijöiden, kuten sään, varastointikäytäntöjen, likaantumisen tai hyväksymättömien jäähdytysnesteiden, voiteluaineiden, lisäaineiden tai kemikaalien käytön, aiheuttamat viat

Yleiset ehdot

Kaikki tämän takuun piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettava valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toron hyväksymiä varaosia. Tämä takuu oikeuttaa ainoastaan tällaiseen korjaukseen.

Toro Company ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän takuun kattamiin Toro-tuotteisiin. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi korvaavan tuotteen tai huollon hankkimiseen liittyvät kustannukset vikajaksojen aikana tai kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei ole käytettävissä takuhuollon aikana.

Kaikki hiljaiset takuut, mukaan lukien tuotteen sopivuus kauppatavaraksi tai tiettyyn tarkoitukseen, ovat voimassa vain tämän nimenomaisen takuun ajan.

Ostajan kotimaa voi myöntää muita laillisia oikeuksia, joita tämä takuu ei rajoita.

Muut maat kuin Yhdysvallat, Meksiko tai Kanada

Asiakkaat, jotka ovat ostaneet Toro-tuotteita Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan ulkopuolella, saavat maansa, maakuntansa tai osavaltionsa mukaiset takuuehdot valtuutetusta Toro-huoltoliikkeestä. Lisätietoja takuuehdoista saa ottamalla yhteyden The Toro Companyyn.

Australian kuluttajalainsäädäntö

Tuotteisimme sisältyy takuita, joita ei voi jättää pois Australian kuluttajalainsäädännön mukaan. Käyttäjällä on oikeus tuotteen vaihtoon tai takaisinmaksuun huomattavan virheen tapauksessa ja hyvitykseen minkä tahansa muun kohtuudella ennakoitavissa olleen menetyksen tai vahingon tapauksessa. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia tuotteiden korjaamista tai vaihtamista, jos niiden laatu ei ole hyväksyttävä eikä kyseessä ole suuri vika.