



A Toro-jótállás

Korlátozott körű garancia (a jótállási időszakokat lásd lent)

Tájépítészeti kivitelezők berendezései

Nemzetközi

Összegzés

A The Toro Company saját választása szerint ígéretet tesz, hogy megjavítja vagy kicseréli az alábbi Toro-terméket, ha az alább közölt időszakban azok anyag- vagy gyártási hibából eredően meghibásodnának.

A Toro nem vállal más kifejezett szavatosságot. A motor vagy az akkumulátor gyártója saját jogán szavatosságot adhat a termékére és a különleges kibocsátási rendszerre. Ilyen esetben a dokumentációt a termékhez mellékelik.

A jótállás/garancia hatálya alá tartozó termékek

Az alábbi időtartamok a vásárlási eredeti dátumától érvényesek:

Termékek	Részletek	Jótállási időszak	
		Lakossági használat ¹	Kereskedelmi felhasználás
Tolókaros fűnyírók 53 cm és 76 cm	Motor	2 év	1 év
Közepes méretű, tolókaros	Motor	2 év	1 év
Grand Stand®	Motor	5 év vagy 1 200 üzemóra ²	3 év
Z Master® sorozatú fűnyírók			
Z Master® 2000 sorozat	Motor	4 év vagy 750 üzemóra ²	3 év
Z Master® 4000 sorozat	Motor	5 év vagy 1 250 üzemóra ²	3 év
Z Master® 6000 sorozat	Motor	5 év vagy 1 400 üzemóra ²	3 év
Z Master® 7000 sorozat	Motor	5 év vagy 1 200 üzemóra ²	2 év
Z Master® 7500-D sorozat	Motor	5 év vagy 2 000 üzemóra ²	3 év
Z Master® 8000 sorozatú fűnyírók	Motor	2 év vagy 1 200 üzemóra ²	2 év
Minden fűnyíró			
	• Ólom-sav akkumulátor	90 nap, alkatrész- és munkaköltség 91–365 nap, csak alkatrész költség	
	• Munkaeszközök		2 év

¹A lakossági kifejezés arra utal, hogy a terméket magánszemély vásárolja meg és azt csak az otthona területén használja. Az intézményekben, bérbe adva vagy egyenlő több helyen történő felhasználás kereskedelmi felhasználásnak minősül, amelyre a kereskedelmi garancia vonatkozik.

² Amelyik előbb bekövetkezik.

Utasítások a szavatossági szolgáltatások eléréséhez

Ha úgy véli, hogy a Toro-terméknél anyag- vagy gyártási hiba lépett fel, az alábbiak szerint járjon el:

1. Forduljon hivatalos Toro-szakszervizhez a termék javítása ügyében. Látogasson el a <http://www.toro.com> weboldalra, és válassza ki a WHERE TO BUY (HOL VÁSÁROLHATÓ?) lehetőséget a közelben található Toro-szakszervizek kereséséhez.
2. Vigye magával a terméket, illetve a vásárlását igazoló nyugtát vagy számlát a szakszervizbe. A szakszerviz diagnosztizálja a problémát és megállapítja, hogy érvényes-e rá a jótállás.
3. A szavatossági feltételekkel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a Toro vállalatához az alábbi elérhetőségeken keresztül:

The Toro Company
 Ügyfélszolgálat, RLC részleg
 8111 Lyndale Avenue South
 Bloomington, MN 55420-1196, USA
 001-952-948-4707

A tulajdonos felelősségei

Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a Toro-terméken a *Kezelői kézikönyvben* ismertetett eljárások szerint rendszeresen megtörténjen a karbantartás. Az ilyen rendszeres karbantartás az Ön saját költségére történik, függetlenül attól, hogy azt márkakereskedő vagy Ön végzi. Azok az alkatrészek pótlása, amelyek cseréje

az előírt karbantartás keretében be van ütemezve („karbantartási alkatrészek”), szavatolva van a beütemezett cseréig terjedő időszakra.

Tételek és körülmények, amelyek nem tartoznak a hatálya alá

A jótállási időszak alatt előforduló termékhibák vagy meghibásodások nem mindegyike számít anyag- vagy gyártási hibának. A jelen kifejezett szavatosság nem terjed ki a következőkre:

- A rendszeres karbantartás és az alkatrészek (például üzemanyag, kenőanyagok, olajcserék, bovden/rudazat beállítások, forgóképek (lapátok), kaparóképek, ékszíjak, gyújtógyertyák, izzók, a rögzítőkék beállítása) költségei
- A normál elhasználódás miatt meghibásodó alkatrészek
- Minden olyan termék vagy alkatrész, amelyet módosítottak, nem megfelelően használtak, elhanyagoltak, baleset vagy a megfelelő karbantartás hiánya miatt cserélni vagy javítani kellett
- Az elvitel és a kiszállítás díja
- A nem hivatalos Toro-márkaszerviz által végzett vagy megkísérelt javítás
- A tankolási utasítások és követelmények be nem tartása (részletekért lásd a *Kezelői kézikönyvet*), például:
 - (1 hónapnál) régebbi vagy olyan üzemanyag használata, amelynek etanoltartalma több mint 10% vagy MTBE-tartalma több mint 15%
 - Az 1 hónapnál régebbi üzemanyag leürítésének elmulasztása az üzemanyagrendszerből
 - Nem megfelelő üzemanyag
- Javítások vagy beállítások az alábbi okokból kifolyólag:
 - Szennyeződés az üzemanyagrendszerben
 - A szükséges karbantartás és/vagy beállítások elvégzésének elmulasztása
 - A hómáró csigája/lapátjai nekiütöztek valaminek
 - Nem megfelelő indítási eljárások
- A termék módosított vagy nem jóváhagyott tartozékok, illetve nem eredeti Toro-alkatrészek használatából eredő meghibásodása.
- Olyan meghibásodások, amelyet külső hatás okoz, mint például (a teljesség igénye nélkül) időjárás, tárolási mód, szennyeződések, valamint nem engedélyezett hűtőfolyadékok, kenőanyagok, adalékanyagok és vegyi anyagok használata

Általános feltételek

Az összes ilyen garanciális javítást hivatalos Toro-márkaszerviznek kell végeznie a Toro által jóváhagyott cserealkatrészekkel. Az ilyen javítás az egyedüli jogorvoslati lehetőség a jelen jótállás időtartama alatt.

A The Toro Company nem vállal felelősséget a közvetett, előre nem látott vagy következményes károkért a jelen szavatosság hatálya alá tartozó Toro-termékek használatával kapcsolatban, beleértve a hibás működés vagy nem használat időtartamára biztosított helyettesítő berendezés vagy szolgáltatás bármely költségét és kiadását a jelen szavatosság hatálya alá tartozó, függőben lévő javítások befejezéséig.

Az értékesíthetőséggel és az adott célra való alkalmassággal kapcsolatos minden törvényi szavatosság ezen kifejezett szavatosság időtartamára korlátozódik.

A vásárló országa további törvényes jogokat biztosíthat, amelyeket ez a garancia nem korlátoz.

Ausztrál fogyasztói törvény

Termékeinkre olyan garanciák vonatkoznak, amelyeket az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény nem zár ki. Ön súlyos hiba esetén pótlásra vagy visszatérítésre, valamint minden más észszerűen előrelátható veszteség vagy kár megtérítésére jogosult. Emellett jogosult az áru javítására vagy cseréjére, ha az áru nem megfelelő minőségű és a hiba nem minősül jelentős meghibásodásnak.