

EU-försäkran om överensstämmelse

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA försäkrar att följande enheter:

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning
04038 med 112-9282	316000001 och högre	Greensmaster 1010-klippare med förarkontrollsats	GR1010 WALK GREENSMOWER
04039 med 112-9282	316000001 och högre	Greensmaster 1610-klippare med förarkontrollsats	GR1610 WALK GREENSMOWER
04054 med 112-9282	316000001 och högre	Greensmaster 800-klippare med förarkontrollsats	GR800
04055 med 112-9282	316000001 och högre	Greensmaster 1000-klippare med förarkontrollsats	GR1000
04056 med 112-9282	316000001 och högre	Greensmaster 1600-klippare med förarkontrollsats	GR1600

Uppfyller kraven i följande direktiv:

2000/14/EG (buller), 2006/42/EG (maskinsäkerhet), 2004/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet, i kraft fram tills 20 april 2016), 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet, träder i kraft 20 april 2016)

Följande tillbehör/redskap uppfyller dessutom kraven i nedanstående direktiv när de monteras i enlighet med anvisningar på de modeller som anges ovan:

Modell	Beskrivning	Direktiv
Tillbehör/redskap för modellerna 04038 och 04055		
04109	Sats för högt och tovtigt gräs	2006/42/EG
04131	Trimsats	2006/42/EG
Tillbehör/redskap för modellerna 04039 och 04056		
04132	Trimsats	2006/42/EG
Tillbehör/redskap för modell 04054		
04133	Trimsats	2006/42/EG
Tillbehör/redskap för alla modeller		
04062	Lampsats	2006/42/EG, 2004/108/EG* eller 2014/30/EU*

Modell	Beskrivning	Direktiv
04294	Lampsats, gågreenklippare med huvudlås	2006/42/EG, 2004/108/EG* eller 2014/30/EU*
04295	Kablagesats, lampor till gåklippare och trådlös timmätare	2006/42/EG, 2004/108/EG* eller 2014/30/EU*
112-9282	Operatörskontroll	2006/42/EG, 2004/108/EG* eller 2014/30/EU*

* 2004/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet, i kraft fram tills 20 april 2016), 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet, träder i kraft 20 april 2016)

Data för bullerdirektivet (2000/14/EG):

Modell	Klassificering	Klippbredd (cm)	Uppmätt ljudstyrka	Garanterad ljudstyrka	Motorvarvtal (varv/min)
04038	Gräsklippare	53,3	91 dBA	92 dBA	3300
04039	Gräsklippare	66,0	93 dBA	94 dBA	3400
04054	Gräsklippare	45,7	94 dBA	95 dBA	3375
04055	Gräsklippare	53,3	94 dBA	95 dBA	3375
04056	Gräsklippare	66,0	94 dBA	95 dBA	3375



Bedömning av överensstämmelse: Bilaga VIII

Anmält organ: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Denna försäkran har utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

Föremålet för försäkran överensstämmer med den relevanta unionslagstiftningen om harmonisering.

Intygas:



David Klis
Senior Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
October 13, 2015

Teknisk EU-kontakt:

Marc Vermeiren
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.