

# Declarație de conformitate UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, SUA, declară că următoarele aparate:

| Nr. model | Nr. serie        | Descrierea produselor  | Detaliiere în factură                  |
|-----------|------------------|--|--|
| 03780     | 403350001 și Sus | Unitate de tracțiune cu tracțiune pe 4 roți<br>Reelmaster 7000-D | REELMASTER 7000-D [NA-TIER<br>4 FINAL] |

Se conformează următoarelor directive:

2000/14/CE (zgomot), 2006/42/CE (Directiva privind mainile), 2014/30/UE (CEM)

Fiecare model listat a fost evaluat conform următoarelor standarde și/sau altor acte normative:

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN ISO 14982:2009

De asemenea, următoarele accesorii/echipamente se conformează directivelor menționate mai jos atunci când sunt instalate în conformitate cu instrucțiunile privind modelele listate mai sus:

| Model | Descriere                                    | Directivă                 |
|-------|--|---------------------------|
| 03247 | Ventilator de răcire pentru operator         | 2006/42/CE,<br>2014/30/UE |
| 03248 | Panou de comandă                             | 2006/42/CE,<br>2014/30/UE |
| 03710 | Unitate de tăiere DPA cu 8 lame, 68,5 cm HD  | 2006/42/CE                |
| 03711 | Unitate de tăiere DPA cu 11 lame, 68,5 cm HD | 2006/42/CE                |
| 03712 | Unitate de tăiere DPA cu 8 lame, 81 cm HD    | 2006/42/CE                |
| 03184 | Cuit vertical de 69 cm                       | 2006/42/CE                |

| Model    | Descriere                          | Directivă                 |
|----------|------------------------------------|---------------------------|
| 30359    | Parasolar universal                | 2006/42/CE                |
| 30669    | Parasolar universal alb            | 2006/42/CE                |
| 30671    | Parasolar universal rou            | 2006/42/CE                |
| 30876    | Set divizor                        | 2006/42/CE                |
| 136-1830 | Set de montare parasolar universal | 2006/42/CE                |
| 138-2699 | Set de balize luminoase            | 2006/42/CE,<br>2014/30/UE |
| 138-2700 | Set de lumini de lucru             | 2006/42/CE,<br>2014/30/UE |

Date pentru Directiva privind zgomotul emis de echipamente (2000/14/CE, 2005/88/CE):

| Model | Clasificare          | Lăime de tăiere (cm) | Putere sonoră măsurată (dBA) | Putere sonoră garantată (dBA) | Turaie motor (rpm) |
|-------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 03780 | Mașină de tuns iarba | 307                  | 99                           | 101                           | 2850               |

Determinată în conformitate cu standardul ISO 11094:1991.

Evaluarea conformității: Anexa VIII

Organism notificat: TÜV SÜD Industrie Service GmbH,

Notifizierte Stelle 0036 nach 2000/14/EG, organism notificat 0036 în conformitate cu 2000/14/CE

Westendstraße 199, 80686 München, Deutschland / Germania



Prezenta declaraie a fost emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Subiectul declaraiei este în conformitate cu legislaia de armonizare aplicabilă a Uniunii Europene.

Certificat:



Tom Langworthy  
Director inginerie  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
Noiembrie 16, 2023

Reprezentant autorizat:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

# EU Specifications

## Date privind alimentarea, greutatea și vibrațiile mașinii

| Model | Putere nominală (kW) | Greutate maină† (kg) | Nivel de vibrații la mână/bra (m/s <sup>2</sup> )* |              |                 | Vibrații la nivelul întregului corp (m/s <sup>2</sup> )* |                 |
|-------|----------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|--|-----------------|
|       |                      |                      | Mâna stângă  | Mâna dreaptă | Marjă de eroare | Nivel  | Marjă de eroare |
| 03780 | 41                   | 1451                 | 0,3  | 0,2          | 0,1             | 0,33   | 0,08            |

†Cu rezervoare goale în configuraie de operare normală

\* Determinată în conformitate cu standardul EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018

## Date privind nivelul de zgomot al mainii

| Model | Putere acustică (dBA) <sup>1</sup> |                 |
|-------|------------------------------------|-----------------|
|       | Nivel                              | Marjă de eroare |
| 03780 | 83                                 | 2               |

<sup>1</sup> Niveluri medii, măsurate la nivelul poziiei operatorului, determinate în conformitate cu EN ISO 5395-1:2013.

